

通学路の安全対策一覧表

令和5年度 学校

No.1

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第一小学校	1	栄 踏切近く	歩道が狭い。線路手前の細い道は自転車や自動車 が急に来ることがあり危ない。線路の先(栄1番)は盛 土工事をしており、児童の登下校に関係がある時に は学校にも連絡をいただいている。	自転車・自動車への注意喚起 →線路沿いの市道は「飛び出し注意」標示済み。県道沿いの歩道にあった止 まれマークが消えているようなので確認を依頼した→マークは消えていな かった		柏土木事務所	R3年度対策済み
2	我孫子第一小学校	2	手賀沼公園・久寺家線	手賀沼公園・久寺家線が令和4年4月25日に開通す ると、車が公園坂通りを我孫子駅側から手賀沼公園 側へ向かっても接続箇所まで右折ができなくなるため、 西周うなぎ店の所で左折する車が多くなることが考え られます。	このため、交差点に横断歩道の設置に合わせて、一時停止規制をかけてい ただきたい。(横断歩道、信号が設置された。) →一時停止線の設置は決定済み。		警察	R5.9.11
3	我孫子第一小学校	3	南門付近	本校敷地に面している土地で、宅地造成工事が行わ れている。そのため、トラックや重機等が入りして危 険である。業者には、登下校時の出入りは控えるよう に伝えてあるが、徹底はできていない。	地域住民、児童等への注意喚起 →学校での対応を継続する。		学校	R5.5.24
4	我孫子第一小学校	4	子の神公園下(寿1丁目2 3付近)	「学童注意」の道路の文字が消えかけている。朝の時 間帯など、若松通りに入る抜け道となっているため、 児童の登校時刻と重なり危険である。	塗り直しをお願いしたい。 →道路課が現地確認済み。一部薄くなっていたので、順次対応する。		道路課	R5.11.30
5	我孫子第一小学校	5	杉村楚人冠記念館の細道	「く」の字になっているため、見通しが悪い。歩行者優 先となっていて、表示はあるが、樹木で隠れて見えに くい。	ミラー等の設置や樹木の伐採等をして、表示を見やすくしていただきたい。 →管轄する道路課に剪定依頼済み。		道路課	R5.6.2
6	我孫子第一小学校	6	寿防犯ステーション前	駅方面に向かう人が、横断歩道が無い道路を横切っ ている。	道路課の表示があるが、少し見えにくい。前方に、表示をつけると見やすくな る。 →防犯ステーション内の電柱に巻き看板の設置を検討する。道路に横断歩道 の跡があるため、今年度中に道路を舗装し見えなくする。		道路課	R5度中に施工予定 (現在、設計中)。

【合同点検参加予定者】

(.)

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
7	我孫子第二小学校	1	我孫子市近隣センター周辺 我孫子市東我孫子1丁目41 -33	街灯が少なく夕方でも暗い、人通りも少ない	定期的な樹木剪定(令和3・4年度市民協働推進課に依頼済み。) →市民協働推進課に依頼済み。		市民協働推進課	R5.6.26
8	我孫子第二小学校	2	我孫子市下ヶ戸422付近 のスクールゾーン	スクールゾーンの時間帯でも車両が通行する。	スクールゾーンの時間帯は車が通らないようにしてほしい。(令和3・4年度警 察に定期的なパトロール依頼済み) →合同点検 スクールゾーンの通行許可があるので車の通行はゼロにはできない。許可時 に十分注意するように伝える。住民の通行が多いので自治会に周知? ①下ヶ戸505付近のスクールゾーン出入口に一時停止線を設置 ②下ヶ戸505付近のスクールゾーン出入口の電柱に看板を追加 ③自治会への注意喚起	R5.6.28	①③警察 ②交通政策課	①検討中 ②R5.6.29 ③R5実施予定

【合同点検参加予定者】

(警察)

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
9	我孫子第三小学校	1	青山台3丁目バス停付近 から日の出通りまでのわ き道入口	昨年度、わき道から出てきた車との接触が2度あった。	学童注意の表示 もしくは、歩行者側に対して注意喚起できるような表示 →合同点検 歩道の二か所に「左右確認」の道路標示設置	R5.6.28	道路課	R5.10.30
10	我孫子第三小学校	2	柴崎台3丁目バス停付近 セブンイレブンあたり	くすの木通りに横断できる場所が少ない為 横切る大人や児童がいる。	くすの木通りに横断歩道を付けてほしい →合同点検 信号のない横断歩道を後付けて設置するとかえって危険性が増すため、現 状通り第三小学校前信号を渡ったほうが良いと判断した。	R5.7.4		

【合同点検参加予定者】

(警察 . 道路課 . 交通政策課)

通学路の安全対策一覧表

令和5年度 学校

No.2

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
11	我孫子第四小学校	1	台田1丁目 工場前の歩道	歩道が狭く、雨の日に傘をさすと1列でもかさが道路に出てしまう。 前から一般の歩行者が来るとすれ違うことができず、車道に出てしまう児童がいる。	歩道の拡張 →用地買収を継続しつつ、現状の安全施設の中で対応を検討する。		柏土木事務所	R5.8.31車道に減速喚起の破線を実施。※用地交渉を継続中
12	我孫子第四小学校	2	我孫子1丁目6 爬虫類カフェ「パライゾ」前の歩道	ガードレールはあるが、歩道が極端に狭く、すれ違うことができない。前から来た一般の歩行者とすれ違うために、車道に出てしまう児童がいる。	歩道の拡張 →柏土木:敷地ギリギリまで建物があるため、歩道の拡張はできない。 →現在実施している保護者見守りと、学校の安全指導を継続する。		学校	R5.5.24

【合同点検参加予定者】

(.)

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
13	湖北台西小学校	1	市民図書館前道路	交通量が多い	警察による見守りの強化、横断歩道の設置 →見守り範囲を広げ、ランダムで実施する。横断歩道の設置は継続して検討する。		警察	検討中

【合同点検参加予定者】

(.)

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
14	根戸小学校	1	ベルク	車が3方向から駐車場に入出入りするため危険。登下校する児童が多い。	駐車場の出入り口の警備を二人で見守らせているが、今後も継続して行われるように働きかけていく。		学校	R5.5.24
15	根戸小学校	2	根戸森近くのY字路	道が狭く交差している。	グリーンベルトの設置 →グリーンベルトを引くための路側帯を引くために必要な道幅が無いため、現行法上実施不可(道路課)。学校での安全指導を継続する。		学校	R5.5.24
16	根戸小学校	3	鈴屋のカーブに差し掛かる所	登校時高速で突っ込む車が多数あり。片側は緑石もなく、歩道が狭く危険。	ポールを立てたり、ハンブを設けたりする。 →合同点検 ①カーブに沿ってセーフティーポールを●本設置 ②既存の「学童多し注意」看板が建物に隠れて車両から見えにくいため、別の場所に設置	R5.6.28	①道路課 ②交通政策課	①R5.9.29 ②R5.7.10

【合同点検参加予定者】

(.)

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
17	湖北台東小学校	1	湖北台4-1-1と湖北台3-2-18の間の横断歩道(湖北台中央公園付近の交差点)	手賀沼ふれあいラインから坂道を登りきって右折する車が、スピードを上げて一時停止せずに横断歩道に入る。	スクランブル交差点にするなどの安全対策 →合同点検 ①歩者分離式信号に変更する。 ②湖北台3-2-18付近の歩行者待機場所に車止め3か所設置	R5.7.4	①警察 ②道路課	①R6年度中に実施予定 ②R5.10.31

【合同点検参加予定者】

hennkou

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
18	新木小学校	1	国道356号 新木3056-5付近から 新木3073-6付近の歩道	歩道の幅が狭い ガードレールはない 車の通行量が多い	ガードレールの設置、グリーンベルトの設置、児童が歩いている道路脇の段差をなくす →対策を検討する。→グリーンベルトの施工を予定。		柏土木事務所	グリーンベルトの施工を予定

【合同点検参加予定者】

(.)

通学路の安全対策一覧表

令和5年度 学校

No.3

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	希望対策内容	点検日	事業主体	対策年度
19	並木小学校	1	国道6号線下り方面から並木方面における側道	道が細い割に交通量が多く、見通しが悪い。朝は挨拶運動をしている地域の方の見守りがあるが、下校時間に見守りがいないため、危険。	下校時間に警察のパトロールなど対応してほしい。 ➡①当該箇所について、歩道の設置とミラーの位置変更を含む交差点改良を設計中のため、当該改良にて安全対策をする。 ②工事完了までは定期的なパトロールを実施		①道路課 ②警察	①現在設計中。歩道拡幅に伴う交差点改良のなかで、安全対策する。 ②R5.7対応済
20	並木小学校	2	並木8、9丁目方面から小糸ラーメン前のT字路	見通しが悪く、車の交通量もあり危険。	ミラーを設置して欲しい。 ➡ミラーは車両同士の確認用に設置しているため、児童が確認できる角度の設置は不可能。現行「スピード落とせ」道路標示で対策済み。(道路課)学校での安全指導を継続する。		学校	R5.5.24

【合同点検参加予定者】

(. . .)

	危険箇所	対策完了箇所
我孫子第一小学校	6	5
我孫子第二小学校	2	1
我孫子第三小学校	2	2
我孫子第四小学校	2	1
湖北台西小学校	1	0
根戸小学校	3	3
湖北台東小学校	1	1
新木小学校	1	0
並木小学校	2	1
合計	20	14